


PASSAP®

Abaisseurs noirs



Les abaisseurs noirs sont vendus en deux parties séparées :

- 09.735.40A L'abaisseur noir sans la tige plate : Le corps en plastique noir de l'abaisseur.
- 09.743.33 La tige plate : la tige coudée amovible recouvert de matière plastique.

Dans l'ancienne exécution des abaisseurs les tiges plates ne sont pas amovibles. Une flèche sur le corps de l'abaisseur indique si la tige est amovible.

Les prix figurant sur nos listes sont par pièce.

Le corps de l'abaisseur noir est livrable sans limitation de quantité. La livraison de la tige plate est limitée à 2 pièces par cliente, une mesure que nous avons pris dans l'impossibilité de nous procurer des nouvelles tiges plates.

En utilisations normale les abaisseurs peuvent servir très longtemps. Une utilisation inadaptée peut produire des blessures rendant les abaisseurs inutilisables.

Pour éviter de blesser les abaisseurs noirs en cas de blocage des chariots il est nécessaire de les mettre les chariots en GX, écarter les deux fontures et retirer les abaisseurs avant de déplacer les chariots.

Les roulettes blessées peuvent être polies en frottant légèrement et longuement avec un papier émeri ultra-fin et usé, ou avec une liquide de nettoyage pour les éviers et les carrelages.

Il est possible de corriger les tiges plates abîmés à l'aide d'une lime à ongles en travaillant avec patience et sans appuyer.