


## PASSAP®

### Abaisseurs noirs

Les abaisseurs noirs de l'exécution précédente sont vendus en une seule pièce :


- 09.735.30 Abaisseur noir complet avec la tige plate non amovible. La vente est sans limitation de quantité.



Les abaisseurs noirs (dernière exécution) sont vendus en deux parties séparées :

- 09.735.40A Le corps de l'abaisseur noir sans la tige plate. La vente est sans limitation de quantité.

- 09.743.33 La tige plate (la tige coudée amovible recouvert de matière plastique). La vente est limitée à 2 pièces par cliente (nous n'avons plus la possibilité de renouveler notre stock).



Une flèche sur le corps de l'abaisseur indique si la tige est amovible.

Les prix figurant sur nos listes sont par pièce.

En utilisation normale les abaisseurs peuvent servir très longtemps. Une utilisation inadaptée peut produire des blessures rendant les abaisseurs inutilisables.

Pour éviter de blesser les abaisseurs noirs en cas de blocage des chariots il est nécessaire de les mettre les chariots en GX, écarter les deux fontures et retirer les abaisseurs avant de déplacer les chariots.

Les roulettes blessées peuvent être polies en frottant légèrement et longuement avec un papier émeri ultra-fin et usé, ou avec une liquide de nettoyage pour les éviers et les carrelages.

Il est possible de corriger les tiges plates abîmés à l'aide d'une lime à ongles en travaillant avec patience et sans appuyer.