

# PASSAP®

Wenn der N-X Hebel auf X steht und ein Nusschen im Schloss ist, darf **nie ohne Wolle** über die Nadeln gefahren werden. **Ausnahme** : Stellung GX.

Lorsque le levier N-X est en position X et qu'il y a un bec-fil dans le chariot, il ne faut **jamais** passer le chariot **sans laine** sur les aiguilles. **Exception** : en position GX.

When the N-X lever is at X and there is a feeding eyelet in the lock, **never** move the lock over the needles **without yarn** in it. **Exception** : Position GX.

Quando la leva N-X è in posizione X e c'è un beccafilo nel carrello, **non bisogna** mai passare il carrello sugli aghi **senza lana**. **Eccezione** : posizione GX..

Cuando la palanca N-X está en X y estando una cuña en el carro, **nunca** se deberá pasar el carro **sin lana** sobre las agujas. **Excepción** : Posición GX

Logo que alavanca N-X se encontra na posição X e que há um bico no carro, **nunca** deverá passar o carro **sem lã** sobre as agulhas. **Excepção** : em posição GX

Wanneer de N-X handle op X staat en er zich een draadschuitje in het slot bevindt, mag he slot **nooit zonder wol** over de naalden worden geschoven. **Uitzondering** : stand GX

Aalae koskaan kuljeta lukkoa ilman lankaa neulojen ylitse kun N-X -vipu on X : ssae ja syoettaejae on lukossa. **Poikkeus** : asento GX